



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Бизинская СОШ»

Феденко Н.С.

«01» июля 2016г.

П А С П О Р Т

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги) №6

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): Тюменская область, Тобольский район, с. Ворогушино, ул. Молодежная 1, стр. 1

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательные услуги дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, дополнительное образование детей и взрослых.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание ___ одноэтажное, 1423,2 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 7378,5 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» - «Ворогушинская основная общеобразовательная школа», филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - «Ворогушинская ООШ»

Адрес места нахождения организации: Тюменская область, Тобольский район, с. Ворогушино, ул. Молодежная 1, стр. 1

Основание для пользования объектом : оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность {федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование вышестоящей организации: Отдел образования администрации Тобольского муниципального района

Адрес вышестоящей организации:

626156, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ершова, 21

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) 52 обучающихся, 174 человека

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно) : на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями зрения.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не оборудовано
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	Нет необходимости
4	Поручни	Отсутствуют.
5	Пандусы	отсутствуют
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	Имеются и соответствуют
8	доступные входные группы	Требуется перекидной пандус через порог
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Не соответствуют требованиям
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	соответствует
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют
14	иные	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	осуществляется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	проведено
4	наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеются
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение, допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	имеется
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет

10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует


V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации* *об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их доступности для инвалидов	2018-2022гг.
2.	устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2022 год (в рамках капитального ремонта)
3.	приобретение необходимости сменных кресел-колясок	2022 год (в рамках капитального ремонта)
4.	установка поручней	2022 год (в рамках капитального ремонта)
5.	оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений	2022 год (в рамках капитального ремонта)
6.	приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2022 год (в рамках капитального ремонта)
7.	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2022 год (в рамках капитального ремонта)
8.	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2022 год (в рамках капитального ремонта)
	приобретение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2020год

9.	провести переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	При возникновении потребности
10.	переоборудование транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	При возникновении потребности
11.	установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2022 год (в рамках капитального ремонта)

Председатель комиссии:


Шайлуллина З.Б.

 / _____

Члены комиссии:

Плахотнюк Н.В.

Сафаралеева Г.А..

 / _____
 / _____

Дата обследования 01.07.2016



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ «Бизинская СОШ»

Феденко Н.С.

« 01 » 07 2016г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 6

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа»-«Ворогушинская основная общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта

626102, Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, улица Молодежная 1, стр. 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, площадь 1423,2 кв. м
- в наличии прилегающий земельный участок площадью 7373,5 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2012.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – ежегодно.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Бизинская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Бизинская СОШ».)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

626110, Тюменская область, Тобольский район, село Бизино, улица Юбилейная 1.

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности - муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация - *Отдел образования администрации Тобольского муниципального района*

1.12. Адрес вышестоящей организации - *626156 Тюменская область г.Тобольск ул. Ершова, 21*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг - *Образовательные услуги*

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития, нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: 174 человека.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

школьный автобус по маршруту: д.Иртышатские юрты-д.Сабанаки-с.Ворогушино-п.Сумкино-с.Ворогушино.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 5 м
 3.2.2 время движения (пешком) - 1 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий, капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ:

Директор MAOU «Бизинская

Феденко Н.С.

2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 6**

**Тюменская область
Тобольский район**

« 01 » 07 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» - «Ворогушинская основная общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта

626102, Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, ул. Молодежная 1, стр. 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, площадь 1423,2 кв. м

- в наличии прилегающий земельный участок площадью 7373,5 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2012.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – ежегодно.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Бизинская средняя общеобразовательная школа» (MAOU «Бизинская СОШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

626110, Тюменская область, Тобольский район, село Бизино, улица Юбилейная, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг - Образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития, нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: 174 человека.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

школьный автобус по маршруту: д. Иртышатские юрты-д. Сабанаки-с. Ворогушино-п. Сумкино-с. Ворогушино.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 5 м

3.2.2 время движения (пешком) - 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«Б»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,О,С,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,О,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,О,С,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий, капитальный ремонт

	транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *в плане текущего ремонта*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. _____ согласование _____ на _____ Комиссии

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. _____ другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*),

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
<http://educ.admtymen.ru/edu/org/edunet/51888.htm>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 1 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 1 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте _____ | на _____ 4 _____ л. |
| 8. поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ 2 _____ л. |
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы: Заведующая филиалом З.Б.Шайдуллина. _____
(Подпись)

Члены рабочей группы: педагог-организатор Юхневич Р.Ч. _____
(Подпись)

Заведующий хозяйством Сафаралеева Г.А. _____
(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Подпись)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Учитель Сергеева В.М.

(Подпись)

Делопроизводитель Казанцева Е.М.

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20__ г. (протокол №____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Филиала МАОУ «Бизинская СОШ»- «Ворогушинская ООШ»

Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, ул. Молодежная, 1, стр. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	-			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1	Ширина пешеходного пути менее 2 метров	К	Расширение пути	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система средств информационной поддержки	С,У	Установка таблички на входе на территорию	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,О,С,У)	1	1	Ремонт капитальный
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,О,С,У)	1	1	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,О,С,У), что обеспечивает полноценное нахождение на объекте.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Филиала МАОУ «Бизинская СОШ»- «Ворогушинская ООШ»

Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, ул. Молодежная, 1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-		-	-
2.4	Дверь (входная)	Есть	2	2	Отсутствуют смотровые панели, ширина дверных полотен менее 1,2 метра	К	Замена дверных полотен	Капитал ьный ремонт
2.5	Тамбур	Есть	3	3				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Сломана кнопка вызова персонала	К, О	Замена кнопки	Ремонт текущий

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,О,У)	2,3	2,3	Ремонт текущий, капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,О,С,У), что обеспечивает полноценное нахождение на объекте.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Филиала МАОУ «Бизинская СОШ»- «Ворогушинская ООШ»

Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, ул. Молодежная 1, стр. 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	4	4	-			
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-					
3.5	Дверь	Есть	5	5	Имеет порог, превышающий 0,014м	К, О	Снижение порога	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	6	6	Отсутствует пандус у эвакуационного выхода	К	Устройство пандуса	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		-		Отсутствует система средств информационной поддержки	С	Установка речевых оповещателей	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,С,У)	4,5,6	4,5,6	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,О,С,У), что обеспечивает полноценное нахождение на объекте.

I Результаты обследования:

4. Зона целевого назначения здания (Зона обслуживания, зальная форма)

Филиала МАОУ «Бизинская СОШ»- «Ворогушинская ООШ»

Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, ул. Молодежная 1, стр.1.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			При планировании и строительстве здания не предусмотрены доступность для МГН	К	Технические решения невозможны	Организа ция альтерна тивной формы

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (зона обслуживания, зальная форма)	ДЧ-И (Г,О,С,У)			Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,О,С,У), что обеспечивает полноценное нахождение на объекте.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Филиала МАОУ «Бизинская СОШ»- «Ворогушинская ООШ»

Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, ул. Молодежная 1, стр. 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	7	7	не приспособлена под МГН	К	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	8	8	Отсутствуют специально оборудованные для МГН места	К	Привлечение помощи гардеробщика МГН	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	При планировании и строительстве здания не предусмотрены доступность для МГН	К	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О, С,У)	7,8	7,8	Организация альтернативной формы

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,О,С,У), что обеспечивает полноценное нахождение на объекте.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Филиала МАОУ «Бизинская СОШ»- «Ворогушинская ООШ»

Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, ул. Молодежная 1, стр.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	-			
6.2	Акустические средства	нет	-	-		С,Г		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	С,Г	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Информация присутствует не в полном объеме	С,Г	Установка соответствующего оборудования	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У)	-	-	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (К,О,У), что обеспечивает полноценное нахождение на объекте.

Результаты фотофиксации на объекте

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6





Фото 7




Фото 8




Тюменская область
район Тобольский
дер. пос. Ворогущин



№



25.02.2004r.

A'', A''', A'''' 

тех. Рокер-